

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 1

г. Магадан
г.

27 сентября 2024

Комиссией в составе:

представителей
концедента

и. о. начальника отдела организации
строительства и капитального ремонта
управления строительства и благоустройства
департамент САТЭК мэрии г. Магадана
Аксёнова Владислава Сергеевича,

начальника отдела дорожного хозяйства
управления строительства и благоустройства
департамент САТЭК мэрии г. Магадана
Ваниной Нины Игоревны,

представителя
концессионера

руководителя проектов ООО УК «ГЕОЛОГ»
управляющей организации ООО «МИК-4»
Полянцевой Ирины Валериевны,

представителей технического заказчика и
строительного контроля

начальника ОКС г. Магадана ФКП «УЗКС МО
РФ»

Кудинова Антона Андреевича,

ведущего инженера-инспектора инспекции
строительного контроля ОКС г. Магадана
ФКП «УЗКС МО РФ»

Ивановой Евгении Эдуардовны

составлен настоящий акт в том, что в ходе планового контрольного осмотра объекта «Автомобильная дорога общего пользования в городе Магадане с мостовым сооружением и сетью ливневой канализации» (далее – Объект), создание которого осуществляется в рамках концессионного соглашения от 12.01.2022 года, установлено, что работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией шифр 779/2021-К-2-4, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 25.01.2023 г. № 49-1-1-3-002646-2023.

Выполнены работы по подготовке территории, подготовке основания автомобильной дороги, формированию откосов, устройству основания из ПГС, скального грунта и щебня, укладке геотекстиля. В районе спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» выполнены работы по укладке асфальто-бетонного покрытия, установке бетонного бордюра, устройству ливневой канализации. Ведутся работы по устройству локальных очистных сооружений № 2 (армирование, бетонирование, установка шпунта Ларсена).

Представителями технического заказчика и строительного контроля подтверждено, что указанные работы произведены в соответствии с проектно-сметной документацией шифр 779/2021-К-2-4.

Несоответствия деятельности концессионера требованиям к строительству не выявлено. Нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий концессионного соглашения, не обнаружено.

Фотографии, выполненные в ходе планового контрольного осмотра Объекта прилагаются (приложение № 1).

Комиссия считает целесообразным продолжение работ по созданию объекта.

Акт составлен в трёх экземплярах (по одному для каждой стороны).

И. о. начальника отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства департамента САТЭК мэрии г. Магадана	_____	В.С. Аксёнов
Начальник отдела дорожного хозяйства управления строительства и благоустройства департамента САТЭК мэрии г. Магадана	_____	Н.И. Ванина
Руководитель проектов ООО УК «ГЕОЛОГ» управляющей организации ООО «МИК-4»	_____	И.В. Полянцева
Начальник ОКС г. Магадана ФКП «УЗКС МО РФ»	_____	А.А. Кудинов
Ведущий инженер-инспектор инспекции строительного контроля ОКС г. Магадана ФКП «УЗКС МО РФ»	_____	Е.Э. Иванова

Приложение (фото) к акту о результатах контроля № 1



















